

**Ernst Sadounig jun.  
Allgem. beeid. u.  
ger. zertifizierter SV  
Kreuzbergweg 4  
9141 Eberndorf**

am, 08.04.2026

**An das LGZ - Graz**

**GZ.: 27 S 200/25 a**

**Betreff:**

Sanierungsverfahren  
Zmugg Christoph  
Dr. Viktor Verdroß Straße 34  
8530 Deutschlandsberg

## **Schätzunggutachten**

**Auftraggeber:**

RA.Mag. Peter Handler  
Masseverwalter  
Hauptplatz 33  
8530 Deutschlandsberg

**Besichtigungsort:**

Hinterleitenstraße 61 - 8523 Laßnitz  
Dr. Viktor Verdroß Straße 34 - 8530 Deutschlandsberg

**In Gegenwart von:**

RA.Mag. Peter Handler

**1., Zweck des Gutachtens:**

Der Zweck des Gutachtens ist die Inventarisierung und Schätzung der beweglichen Fahrnisse. Die Gültigkeit des Gutachtens beträgt einen Monat.

**2., Bewertungsstichtag:**

Der Bewertungsstichtag ist der Tag der Ausstellung des Gutachtens.

**3., Befundaufnahme:**

Die Befundaufnahme wurde am 11.03.2026 durch den Sachverständigen, an den vorher angeführten Standorten durchgeführt. Ebenso anwesende Personen werden am Gutachtensdeckblatt angeführt.

Es wurden von allen vorhandenen Fahrnissen Beweisfotos angefertigt. Informationen über Zustand, Verwendung, Vollständigkeit, Funktion fließen nach Besten Wissen und Gewissen in das Gutachten ein.

**4., Anmerkung:**

Der unterfertigte Sachverständige gibt an, zu keiner der beteiligten Personen oder dem Auftraggeber in einem Naheverhältnis zu stehen und das Gutachten nach den Standesregeln der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs auszuführen.

**5., Haftung des Sachverständigen:**

Das Gutachten basiert auf Grundlage des dem Sachverständigen zum Zeitpunkt der Befundaufnahme vorgelegten Unterlagen und dabei getätigten Angaben. Für etwaige versteckte Mängel oder unrichtige Angaben wird keine Haftung übernommen.

Es wurde keine Funktionsprüfung der Fahrnisse durchgeführt, deshalb kann keine Gewähr auf den Technischen Zustand gegeben werden.

Sollte sich herausstellen, dass versteckte Mängel vorliegen muss dafür eine Nachtragschätzung durchgeführt werden, allenfalls durch einen für diesen speziellen Sachbereich zuständigen Sachverständigen.

Ausdrücklich klargestellt wird, dass rechtliche Prüfungen oder Bewertungen (zB von Eigentumsrechten) nicht vorgenommen werden - die Aufnahme von Fahrnissen in das Gutachten lässt Ansprüche Dritter unberührt.

Jewede Haftung des Sachverständigen ist jedenfalls auf die für den konkreten Schadensfall zur Verfügung stehende Versicherungssumme beschränkt.

Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit, sowie für Fälle schlichter grober Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen.

Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger.

**6., Gebrauch des Gutachtens:**

Das Gutachten ist nur für den Gebrauch des Auftraggebers bestimmt.

Diese oder Teile davon dürfen ohne Einwilligung des

Sachverständigen in keinsten Weise weitergeleitet werden.

**7., Definition Verkehrs- und Liquidationswert:**

Der Verkehrswert ist jener Wert, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann und ist dem ordentlichen und gemeinen Wert gleichzustellen. Es werden alle Umstände die den Preis beeinflussen berücksichtigt, persönliche oder ungewöhnliche Umstände fließen nicht ein.

Aufgrund starker oder geringer Nachfrage, kann es zu entsprechenden Preiskorrekturen kommen.

Unter dem Liquidationswert ist jener Wert zu verstehen, der bei der Zerschlagung eines Unternehmens erzielt werden kann.

Es ist festzuhalten das unter Druck verkauft wird und die dabei erzielende Erlöse einen deutlichen Wertverlust gegenüber den Verkehrswerten darstellen. Wertsteigernde Faktoren werden nicht berücksichtigt.

## Inventur und Schätzung

PZ	Stück	Gegenstand	Schätzwert
----	-------	------------	------------

### KFZ - SCHÄTZUNG

1	1	LKW - Nissan NV 250 Kasten dci80 L1H1 2,0t Pro - 4 tg. 1461 cm <sup>3</sup> - 59 Kw	
---	---	--	--

Kennzeichen:	DL-562 ES
Fahrgestell-Nr.:	VF1WF000864550393
Baujahr:	28.12.2020 ( §57a 12/25 )
Tachostand:	Km 56.953 (abgelesen)
Reifenzustand:	Winter 195/65 R15 ca. 6mm
Allgemeinzustand:	3
Farbe:	weiß
Unreparierte Schäden:	Motorhaube, rundum leicht beschädigt rundum Lackschäden - Rost Innenraum verunreinigt

*Sonstiges:* 6.600,00 €




---

Übertrag: 6.600,00 €

Übertrag: 6.600,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

### KFZ - SCHÄTZUNG

2 1 LKW - Nissan NV 200 Kasten 1,5 dci 90 Pro DPF - 5 tg.  
1461 cm<sup>3</sup> - 63 Kw

Kennzeichen: OHNE  
 Fahrgestell-Nr.: VSKYBAM20U0015087  
 Baujahr: 28.12.2011 ( §57a 12/25 )  
 Tachostand: Km ca. 140.000 (lt.Angabe)  
 Reifenzustand: Winter 175/70 R14 ca. 5-6mm  
 Allgemeinzustand: 3 - 4  
 Farbe: silber  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost  
 Batterie defekt - nicht fahrbereit !

Sonstiges: inkl. Dachträger 2.160,00 €



Übertrag: 8.760,00 €

Übertrag: 8.760,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**KFZ - SCHÄTZUNG**

3 1 ANHÄNGER - Weijer W2  
Aufbau: Plattform

Kennzeichen: OHNE  
 Fahrgestell-Nr.: XPGWPH25012033070  
 Baujahr: 25.07.2012 ( §57a -7/26 )  
 Tachostand: -----  
 Reifenzustand: Winter 185 R14 ca. 4-5mm  
 Allgemeinzustand: 3 - 4  
 Farbe: blau  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: *ohne Auffahrrampen !* 720,00 €




---

**Gesamtsumme inkl. Mwst**

**9.480,00 €**

---

**Bemerkung: Beim Kauf von Kfz aus der Konkursmasse  
gibt es keine Garantie bzw. Gewährleistung.**

Eberndorf, am 08.04.2026

